



## CARE111

### タイプ

ノンシリコン系添加剤

### 用途

ハジキ防止、消泡、レベリング性向上

### 添加量

1%～2%（インキ重量に対し）

### 使用インキ

HF MOL、BMR、HF BMR、OSA、1400-Q、HF GV2、HF GV3 等

### 備考

CARE111 を規定量以上添加しますと、密着が低下する恐れがあります。  
十分ご確認の上、ご使用願います。